

فصل ۴

نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری

مطالب این فصل:

- موقعیت نصب و مکان یابی فلومترها
- نصب سنسورهای الکترومغناطیسی
- نصب سنسورهای آلتراسونیک
- الزامات کلی نصب فلومترها

در این فصل به موقعیت نصب برخی از فلومترهای مهم پرکاربرد از جمله فلومترهای مغناطیسی و فرآصوتی می‌پردازیم و عوامل مهم در هنگام نصب این تجهیزات بیان می‌شود.

۴-۱- موقعیت نصب و مکان یابی فلومترها

در این بخش به موقعیت نصب و مکان یابی فلومترهای مغناطیسی و اولتراسونیک می‌پردازیم.

۴-۱-۱- نصب سنسورهای الکترومغناطیسی


در نصب فلومترهای مغناطیسی نکات زیر مد نظر قرار می‌گیرند. این نکات مکان یابی فلومترها را تسهیل می‌نماید و در کار کرد صحیح آن‌ها مؤثر هستند.

شاخصهای انتخاب فلومتر الکترومغناطیسی

برخی پارامترهای اصلی در انتخاب نوع فلومترهای مغناطیسی خطی (In-Line) که در طول خط لوله نصب می‌شوند (Full Bore) به شرح زیر بوده و در انتهای به موارد کاربرد فلومترهای نوع تزریقی (Insertion) نیز اشاره می‌گردد:


- الیت نصب فلومتریقی در حالتی که تامین برق شهری بصورت دائم می‌سوزرباشد و در حالت قطعی برق آب از داخل فلومتر عبور نکند و احتمال دستکاری در تامین برق فلومتر نیز ممکن نیست.
- فلومتر برقی باطری دار زمانی استفاده می‌شود که برق موجود باشد ولی احتمال قطع آن وجود دارد و آب در حالت قطع برق نیز از داخل فلومتر عبور می‌کند.
- فلومتر باطری دار در غیاب برق شهری و یا در حالتی که واحد مربوطه راغب به کار کرد مستقل فلومتر باشد یا احتمال دست کاری در تامین برق فلومتر وجود داشته باشد، استفاده می‌شود.
- انتخاب فلومتر شامل کلاس، دقت، حداقل سرعت اندازه‌گیری و یا جریان شروع اندازه‌گیری ، دامنه اندازه‌گیری (Flow Range)، فواصل نمونه برداری (Sampling Rate)، تکار پذیری، سابقه کار کرد در شبکه‌های مشابه و امثال آن بطور معمول بر اساس میزان بهای آب، نوسان بین حداقل و حداکثر جریان، اهمیت صحت و ضریب دقت ارقام جهت مدیریت مصرف انجام گرفته و گاهی اوقات بهره‌بردار نکات دیگری در مورد کیفیت فلومترها را نیز لحاظ می‌کند. توضیح آن که دقت کلی فلومتر و عمر باطری آن در نوع باطری دار به شدت به فواصل نمونه برداری حساس است.
- در دست داشتن سابقه کار کرد فلومتر در داخل و خارج از کشور همراه با رضایت کاربران جزء الزامات مرتبط بر خرید فلومترها است. تایید موارد ذکر شده در کاتالوگ‌ها توسط بهره برداران در طول کار کردن، در صورت تازه بودن محصول و یا عدم امکان شناخت کامل کار کرد آن وارانه گواهینامه یک سازمان بین المللی تخصصی (Approbation Certificate) الزامی است.
- جهت حصول اطمینان از کالیبراسیون فلومتر، گواهینامه کالیبراسیون خیس آن (Wet Calibration Certificate) باید قابل دسترس باشد.
- قطر (سایز) فلومتر الزاماً مساوی قطر خط لوله نبوده و انتخاب آن بایستی براساس دبی حداکثر و افت فشار مجاز در مجموعه فلومتر و تبدیل‌های مربوطه انجام پذیرد. به این ترتیب توسط نرم افزارهای هیدرولیکی موجود، افت فشار مجموعه در دبی حداکثر و در سایزهای مختلف ارزیابی شده وسیس بهره بردار براساس افت فشار مجاز، قطر فلومتر را تعیین نماید. این موضوع باعث می‌گردد تا نه تنها در قیمت فلومتر صرفه جویی بهینه به عمل آید بلکه حداقل سرعت شروع اندازه‌گیری در خط اصلی کاهش یافته و همچنین در مواقعي که احتمال می‌رود لوله نیمه پر باشد فلومتر همیشه داده یک کانال پر را اندازه‌گیری کند.

- فلومتر با سنسور IP68 جهت موقعي که سنسور در شرایط خيسی و يا آب گرفتگی قرار دارد(مانند حوضچه ها و...) لیکن نمایشگر در نقطه ای که احتمال خيسی و يا آب گرفتگی وجود ندارد (مانند اطاق نگهبانی، پیاده رو و غيره) قرار گرفته باشد.



شکل ۴-۱. نصب سنسور در زیر زمین و قرار دادن یک صفحه بالای سنسور برای توزیع نیروهای سطحی

- فلومتر با سنسور و نمایشگر IP68 جهت موقعي که کل فلومتر در شرایط خيسی و يا آب گرفتگی قرار دارند(مانند حوضچه ها و غيره).



شکل ۴-۲. نصب سنسور در شرایط آب گرفتگی

- فلومتر یکپارچه جهت موقعي استفاده می شود که فلومتر کاملاً در دستریس و قابل قرائت بوده و نیازی به نصب نمایشگر با فاصله از آن نیست.


- فلومتر با نمایشگر راه دور (Remote Totalizer) برای موقعي که سنسور در عمق حوضچه‌هاو یا نقاط دوراز دسترس قرار گرفته و بهره بردار نیاز به مراجعه به فلومتر در نقاط قابل دسترس (جهت برنامه ریزی، برداشت اطلاعات محلی و...) را احساس می‌نماید. در برخی انواع فلومترها فاصله کابل سنسور و نمایشگر می‌تواند تا ۳۰۰ متر امتداد یابد. توضیح آن که درفواصل دور بهای کابل با بهای مدول RF یا GSM یا Bluetooth برابر نموده و می‌تواند حتی از آن بیشتر باشد.
- فلومترهای دارای ثبات جریان (Dinatlagr) درمواردی استفاده می‌شود که ضروری باشد. براساس نیاز بهره بردار، اطلاعات جریان ثبت شود. ظرفیت حافظه براساس نیاز فواصل زمانی ثبت، متغیرخواهد بود. درمدیریت عادی شبکه ظرفیت کافی در حد ۱۰۰۰ کیلو بایت و در موارد تحقیقاتی ظرفیت بیشتر از ۲۰۰۰ کیلو بایت نیز ممکن است مورد نیاز باشد.
- در پاره‌ای موارد ضروری است از فلومترهای مجهز به ثبات جریان و ترانسdiyosr فشار که قادر باشند بر اساس نیاز بهره بردار اطلاعات جریان و فشار را تواماً ثبت نماید، استفاده شود.
- در پاره‌ای موارد و صرفا برای ارسال داده اندازه‌گیری شده به مرکز بصورت آفلاین از فلومترهای مجهز به ثبات‌های مورد نیاز و مدول داخلی GSM استفاده می‌شود.
- ضروری است تمامی فلومترهای مستقل دارای خروجی‌های لازم (مانند پالس ۴-۲۰ میلی آمپر و ...) برای ارتباط با اجزاء کناری مانند ثبات خارجی، فشارسنج خارجی و یا سیستم تله‌متري (شامل رادیو مودم و RTU و ...) و در صورت نداشتن شرایط این بند از خرید آن‌ها جدا پرهیز گردد.
- پوشش داخلی (Liner) فلومتر باید بر اساس کاربرد فلومتر تعیین گردد. در مورد سیلات باذرات معلق سبک وزن و نرم، پوشش‌هایی مانند Elastomer و در فلومترهایی که امکان عبور اجرام سنگین و برنده از آن موجود باشد از پوشش‌هایی مانند Hard Rubber وجود داشت.
- با علم به وزن کم این فلومترها به منظور کاهش بهای تمام شده و دستمزد نصب (که معمولاً توسط یک یا حداقل دو نفر صورت می‌گیرد) و به خصوص در مواقعی که محل نصب قبلًا مجهز به فلنچ بوده باشد (به عنوان مثال جایگزینی فلومتر با فلومتر از کار افتاده) پیشنهاد می‌گردد. این فلومترها نیز می‌توانند به خروجی‌های مورد نیاز مانند پالس جهيز باشند.



شکل ۴-۳. فلومترویفری یا فاقد فلنچ

- فلومترهای نوع تزریقی (Insertion) برای مواردی که دقت بالا جهت اندازه گیری مورد نظر نیست (به عنوان مثال ۲٪ +/-) مناسب است. این فلومتر در صورت انتخاب باید حتماً از نوعی که سنسور آن بر روی محور لوله نصب می شود (Center Line) بوده باشد زیرا سنسورهای نصب شده در فاصله $1/8$ قطر از جدار لوله به علت نوسان پروفایل سرعت می تواند دارای خطای بیش از حد مجاز باشند. این نقطه ضعف در مورد محور لوله به مراتب کمتر است زیرا پروفایل سرعت در قسمت میانی از ثبات بسیار بیشتری برخوردار است. سرعت حداکثر میانی پس از اعمال ضربی معین به سرعت متوسط تبدیل خواهد شد. نوع مرغوب این فلومتر می تواند سرعت تا ۲ میلیمتر در ثانیه را احساس و اندازه گیری نماید.

**Centre line method for pipe diameters
≥ 1 metre ≤ 2 metre (method 2)**




شکل ۴-۴. طریقه نصب فلومتر اینزرسن با سنسور محوری

- در مورد فلومترهای تزریقی، حداقل طول مستقیم لوله قبل از فلومتر که فاقد هرگونه اتصالات، انشعاب، وسائل اندازه گیری یا تزریق مواد شیمیایی (کلرو...) باشد معادل ۲۵ برابر قطر لوله (DN25) و طول مستقیم بعد از آن حداقل ۱۰ برابر قطر لوله (DN10) باشد.
- فلومتر تزریقی نسبت به سرعت حداکثر آب حساس بوده (معمولاً ۵ متر در ثانیه) و این سرعت با افزایش طول پروب مستغرق در آب کاهش می یابد.
- فلومترهای تزریقی نسبت به اندازه گیری میزان آب برگشتی از دقت کمتری در مقایسه با فلومترهای خطی (Full Bore) برخوردار هستند.
- نصب فلومترهای تزریقی بیشتر در مواردی که سادگی نصب به قیمت، دقت کمتر مد نظر باشد، پیشنهاد می گردد، زیرا نصب آنها نیازی به قطعی آب و برش خط لوله ندارد در حالی که فلومترهای خطی (Full Bore) حتماً باید در مسیر آب و با برش محل نصب، نصب شوند.
- در نقاطی که فلومتر آب تصفیه شده آشامیدنی را اندازه گیری می نماید، با توجه به بهای تمام شده آب و همچنین کاهش امکان اندازه گیری آب به حساب نیامده (نشتی ها و...) این فلومتر تزریقی مناسب نبوده و به جای آن پیشنهاد می شود حتی با دشواری های محمل از فلومترهای خطی استفاده گردد.
- اکثر موارد ذکر شده فوق در مورد فلومترهای تزریقی نیز صادق هستند.

موقعیت نصب و مکان یابی


در نصب فلومترهای مغناطیسی نکات زیر مد نظر قرار می‌گیرند. این نکات مکان یابی فلومترها را تسهیل نموده و در کارکرد صحیح آنها مؤثر هستند.

- ✓ واشرها باید هم سطح جداره داخلی لوله و فلومتر بوده و عدم رعایت این امر باعث ایجاد گرداب و خطای قرائت خواهد بود.



شکل ۴-۵. طریقه نصب واشر


- ✓ در برخی از انواع فلومترها حلقه متعادل کننده پتانسیل (Earthing Ring) بین فلومتر و واشر فلنج مقابل قرار داده شود.



شکل ۶-۴. نحوه نصب حلقه متعادل کننده پتانسیل


در برخی دیگر انواع فلومترها این اتصال به توسط الکترود داخلی فلومتر برقرار شده و در این صورت نیازی به حلقه فوق نیست.

- ✓ محل نصب سنسور عموماً طوری انتخاب گردد که حد اقل معادل ۵ قطر فلومتر قبل و ۲ قطر فلومتر بعد از آن لوله مستقیم بدون هیچ گونه اتصال و یا انشعاب موجود باشد.



شکل ۷-۴. محل نصب سنسورها

این قانون در برخی موارد مانند قرار گرفتن فلومتر پس از شیر پروانه ای، سه راهی (T-junction)، زانوی ۹۰ درجه و کلاً موارد با اغتشاش بالا می‌تواند بیش از ۵ برابر قطر و در مواردی تا ۱۲ برابر قطر افزایش یابد. نمونه ای از این نوع تاسیسات که گاهی اوقات در تلمبه خانه ها و سایر نقاط اجرا می‌گردد در زیر نشان داده شده است.



شکل ۴-۸. محل نصب سنسورها در زانویی ها

موقعیت نصب در این حالت نیز متفاوت است بطوری که قبل اشاره شد فاصله بین فلومتر و محل تزریق مواد شیمیایی یا محلول گندزاده (در نقطه قبل از فلومتر) ۲۵ برابر قطر لوله خواهد بود.

- ✓ در صورت فولادی بودن لوله دو عدد پیچ می‌باید در روی لوله اصلی و در دو طرف فلومتر جوش شده و توسط سیم مسی به حلقه تعادل پتانسیل متصل شوند.
- ✓ شدیداً توصیه می‌گردد تا بجای فلنچ جوشی در دو طرف فلومتر از فلنچ لغازان یا (Flange Adapter) استفاده شود و یا حداقل یک طرف دارای این نوع فلنچ باشد. رعایت این نکته باعث سهولت نصب و سرویس آتی فلومترها خواهد شد. تصویر بعدی یک نمونه نصب فنی زیرزمینی با استفاده از فلنچ لغازان دو طرفه را به جهت صرفه جویی در هزینه اجرا و کاهش زمان قطعی آب نشان می‌دهد.




شکل ۴-۹. نصب فنی زیر زمین با استفاده از فلنچ لغازان

✓ پس از نصب فلومتر و قبل از عایق‌بندی آن کابل بین سنسور و ترانسمیتر کشیده شده و بدنه سنسور و لوله اصلی از طریق سیم مسی به حلقه تعادل پتانسیل متصل گردد. حلقه تعادل ارتباط بین سیال (آب) و سایر اجزاء هادی را به وجود آورده و به این ترتیب پتانسیل سیال، لوله، و سنسور مساوی خواهد شد. رعایت این نکته ضروریست که اتصال به لوله اصلی می‌باید قبل و بعد از هر گونه قطعات کمکی (مانند فلنچ لغازان، کولار و غیره) باشد. همان‌طور که قبل از ذکر گردید، در فلومترهای با الکترود زمین این حلقه مورد نیاز نیست.

- ✓ اجرای هر گونه عملیات جوشکاری و حرارتی پس از نصب سنسور باعث آسیب دیدن آن گردیده و کلیه

این عملیات می باید قبل از نصب سنسور انجام شود:




شکل ۱۰-۴. عدم جوشکاری و یا اعمال عملیات حرارتی پس از نصب فلومتر

- ✓ سنسور باید از نور مستقیم خورشید محفوظ بماند و در صورت نصب در فضای آزاد از سایبان مناسب استفاده شود.



شکل ۱۱-۴. نصب مستقیم زیر نور خورشید

- ✓ محل نصب سنسور دارای ارتعاش (مانند نزدیکی زیاد به پمپ) نباشد:




شکل ۱۲-۴. مجاز نبودن ارتعاش فلومتر

- ✓ در صورت احتمال نیمه پر بودن لوله از فرم U مانند شمای زیر استفاده شود:




شکل ۱۳-۴. طریقه نصب در موارد نیمه پر بودن لوله

✓ جهت پایداری سنسور در روی لوله های آزاد از پایه بندی مطابق شما زیر استفاده شود:




شکل ۴-۴. پایه بندی جهت پایداری سنسور

✓ از قرار دادن سنسور در نقاطی که دائماً در معرض خیس شدن هستند، خودداری شود:




شکل ۴-۵. خودداری از قرار دادن سنسور در نقاط خیس

✓ مسیر کابل از سنسور به ترانسمیتر مطابق شکل زیر صورت پذیرد:




شکل ۴-۶. مسیر کابل از سنسور به ترانسمیتر

✓ در نظر گرفتن فضای مناسب جهت قرائت فلومترها:




شکل ۱۷-۴. در نظر گرفتن فضای کافی جهت قرائت کنترل

✓ رعایت یکنواختی حرارت در محل نصب:




شکل ۱۸-۴. رعایت یکنواختی حرارت در محل نصب

✓ رعایت فواصل سنسورها از یکدیگر در خطوط موازی:




شکل ۱۹-۴. رعایت فواصل سنسورها در خطوط موازی

✓ در دسترس بودن نمایشگر جهت قرائت، نصب باطری، و ارتباط با وسایل جانبی:




شکل ۲۰-۴. نصب نمایشگر در مکان مناسب

✓ رعایت دستورالعملهای مربوط به درجات حرارت مجاز:




شکل ۴-۲۱. رعایت دامنه درجه حرارت دستگاهها

✓ محافظت فلومتر با در نظر گرفتن نحوه بارگیری و جابجایی آن:



شکل ۴-۲۲. محافظت از سنسورها با در نظر گرفتن نحوه بارگیری و جابجایی آن

✓ حصول اطمینان از زمین کردن دستگاهها شامل سنسورها و نمایشگرها:



شکل ۴-۲۳. زمین کردن دستگاهها جهت جلوگیری شوک الکتریکی به دستگاه

✓ به توضیحات فوق می‌توان نکات زیر را جهت تعیین مکان مناسب برای نصب فلومتر اضافه نمود:

- پایداری و تعادل فشار در نقطه نصب فلومتر.

▪ همراه بودن ثبات فشار در نقاط کلیدی بطوریکه مدیریت شبکه قادر به تشخیص علل افزایش یا

کاهش دبی غیرمعارف باشد.

▪ محفوظ بودن محل نصب اجزاء فلومتر شامل سنسور، ترانسمیتر، ثبات‌ها و... .

- نصب سنسور در پایین ترین نقطه پروفیل خط لوله که به صورت طبیعی همیشه پر از آب است.
- استفاده از شیر سوزنی برای کم و زیاد کردن جریان آب در نزدیکی فلومتر و جلوگیری از ضربه قوچ.

- نصب فنی سنسور در زیر معابر و تقاطع‌ها و سایر مکان‌هایی که امکان ایجاد حوضچه برای فلومتر وجود ندارد.


- حصول اطمینان از گیرایی شبکه موبایل و لینک‌های رادیویی.
- انتخاب محل فلومترها به صورت شبکه‌ای بطوریکه مجموع حجم آب گذر کرده از انشعبات پایین دست با فلومتر ورودی (مادر) قابل بررسی بوده و بتوان موارد هدر رفت آب را با دقت بالا تعیین نمود.

۴-۱-۲-نصب سنسورهای فراصوتی (آلتراسونیک)


اندازه‌گیری مقدار جریان عبوری آب در واحد زمان از جمله پارامترهای هیدرولیکی بوده که اهمیت زیادی در بدست آوردن بازدهی سیستم دارد. فلومتر فراصوتی آلتراسونیک بدلیل حساسیت در سنجش سیال در برابر هرگونه آشفتگی (جریان آرام و آشفته) در اندازه گیری دچار اختلال می‌شوند. براین اساس جریان سنج (فلومتر) باید در موقعیتی نصب گردد که سیال کاملاً عاری از هر نوع اختلال جریان باشد. در این قسمت بر روشهای صحیح نصب و رعایت ملاحظات خاص دستورالعمل استفاده از این نوع فلومترها مروری می‌شود.

جریان سنج (فلومتر) لوله و کانال

جریان سنج فراصوتی (فلومتر آلتراسونیک) بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول مستقیم با دبی سیال ارتباط دارند و بر اساس سرعت سیال دبی را محاسبه می‌کنند و دسته دوم با ارتفاع سیال ارتباط داشته و با توجه به نوع کانال پارامتر متغیر ارتفاع را در رابطه و فرمول کانال مخصوص خود قرار داده و دبی را محاسبه می‌نمایند.



شکل ۴-۲۴. اندازه‌گیری جریان در کانال‌های رو باز



شکل ۴-۲۵. اندازه‌گیری جریان در کانال‌های پر